

CODIGO INFORME:
PR-RIL-01-B12-215-A-01

DESCRIPCIÓN INFORME
BLOQUE 12 - Paredes 1 y 2





Levantamiento digital y restitución 2D/3D
 Responsable científico: Prof. Alessandro Merlo
 Colaboradores: Arq. Francesco Frullini, Ph.D. Arq. Gaia Lavoratti, Arq. Giulia Lazzari, Arq. Elisa Luzzi, Arq. Michela Notarnicola

Diagnostico de las alteraciones y degradaciones
 Responsable científico: Prof. Susanna Caccia
 Colaboradores: Ph.D. Arq. Stefania Aimar, Ph.D. Arq. Leonardo Germani, Arq. Francesco Pisani, Ph.D. Arq. Salvatore Zocco



Análisis de la inestabilidad
 Responsable científico: Prof. Michele Paradiso
 Colaboradores: Lic. Marco Altemura, Prof. Stefano Galassi, Arq. Sara Garuglieri

Técnicas e instrumentos para la gestión de obras de restauración y consolidación
 Responsable científico: Prof. Saverio Mecca
 Colaboradores: Prof. Letizia Dipasquale, Ing. Vito Getuli


Modelo de información de la construcción (BIM)
 Responsable científico: Prof. Carlo Biagini
 Colaborador: Ph.D. Ing. Vincenzc Donato



Porción de fotoplano a sustituir
 Falta de datos



Pared 1



Pared 2