



Proyecto de Cooperación Internacional  
**¡Que no baje el telón!**  
 Director de la Componente B: Prof. Saverio Mecca

**Diagnostico de las alteraciones y degradaciones**  
 Responsable científico: Prof. Susanna Gaccia  
 Colaboradores: Stefania Aimar, Leonardo Germani, Francesco Pisani, Salvatore Zocco

CODIGO INFORME:  
**PR-RES-02-B5-107-B-01**  
 DESCRIPCIÓN INFORME  
**BLOQUE 5 - Paredes 20, 21, 22, 23 y 28**


**Levantamiento digital y restitución 2D/3D**  
 Responsable científico: Prof. Alessandro Merlo  
 Colaboradores  
 Arq. Francesco Frullini  
 Ph.D. Arq. Gaia Lavoratti  
 Arq. Giulia Lazzari  
 Arq. Elisa Luzzi  
 Arq. Michela Notarnicola

**Diagnostico de las alteraciones y degradaciones**  
 Responsable científico: Prof. Susanna Gaccia  
 Colaboradores  
 Ph.D. Arq. Stefania Aimar  
 Ph.D. Arq. Leonardo Germani  
 Arq. Francesco Pisani  
 Ph.D. Arq. Salvatore Zocco

**Análisis de la inestabilidad**  
 Responsable científico: Prof. Michele Paradiso  
 Colaboradores  
 Lic. Marco Altamura  
 Prof. Stefano Galassi  
 Arq. Sara Garuglieri

**Técnicas e instrumentos para la gestión de obras de restauración y consolidación**  
 Responsable científico: Prof. Saverio Mecca  
 Colaboradores  
 Prof. Letizia Dipasquale  
 Ing. Vito Getuli

**Modelo de información de la construcción (BIM)**  
 Responsable científico: Prof. Carlo Biagini  
 Colaborador  
 Ph.D. Ing. Vincenzo Donato





escala : 1:20  
 Tamaño: A1  
 0 5 10 15 20 m





## Legenda degradaciones y alteraciones



<p><b>Fisura &amp; Deformación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Grieta</li> <li> Fisura</li> <li> Deformación</li> </ul>	<p><b>Características inducidas por pérdida de materia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Erosión</li> <li> Corte / Incisión</li> <li> Pérdida de material</li> <li> Perforación</li> </ul>	<p><b>Colonización biológica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Colonización biológica/ Ataque biológico</li> <li> Vegetación</li> </ul>
<p><b>Concreto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Falta de continuidad en la colocación</li> <li> Nidos de abejas</li> <li> Popout</li> </ul>	<p><b>Alteración cromática &amp; depósito</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Depósito superficial</li> <li> Alteración cromática</li> <li> Mancha de humedad</li> <li> Mancha</li> <li> Eflorescencia</li> <li> Concreción</li> <li> Film / Película</li> <li> Graffiti</li> <li> Pátina de óxido de hierro</li> <li> Coladura</li> <li> Humedad ascendente</li> </ul>	<p><b>Corrosión de metales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Puntos oxidados</li> <li> Fisura</li> <li> Delaminación</li> <li> Desconchado</li> </ul>
<p><b>Desprendimiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Abolsamiento</li> <li> Desprendimiento</li> <li> Disgregación</li> <li> Pulverización</li> </ul>		





**Pared 20**



**Pared 21**



**Paredes 22 y 28**



**Pared 23**